











Visite de Quartier de :	Argoat	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	24 06 2017				
Rédacteur :		J Pouliquen C Solinski	A Le Cam E Kéranqoarec	J Pouliquen C Solinski	
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un répo	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Lotissement de Mescouezel	Voirie détériorée et pas en enrobé alors que les co lotis ont payés les travaux en 1983 l'enrobage de la rue. 	Voirie a revoir après assainissement			
Lotissement de Mescouezel	Assainissement non collectif ne fonctionnant pas surtout l'hiver	Création d'un réseau collectif			
Lotissement de Mescouezel	Entrée du lotissement : Bosse a raboter sur la voirie a l'entrée du quartier 				
Lotissement de Mescouezel	Les espaces verts sont abimés lors du recul des camions poubelles 	Enrobé a faire sur 5m2			
Lotissement de Mescouezel	Sur la route de Brest Le Conquet : deux limitations de vistes successives non cohérentes (70km/h puis 90km/h puis 50km/h) tout mettre a 50 km/h				
Lotissement de Mescouezel	Bordure de trottoir abimés 				
Lotissement de Mescouezel	Entretien du chemin entre Mescouezel /Kervalar non réalisé, c'est le seul chemin permettant de ne pas marcher sur la route Brest Le Conquet pour les habitants de Mescouezel 				
Lotissement de Mescouezel	Tourne a gauche a construire sur la route Brest Le Conquet				

Visite de Quartier de :	Argoat	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	24 06 2017	J Pouliquen C Solinski	A Le Cam E Kéranqoarec	J Pouliquen C Solinski	
Rédacteur :					
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un répo	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Lesconvel	Vitesse excessive des véhicules se rendant a la chapelle 	bouurrelets de goudrons à faire			
Kerhallet	Elagage des talus trop tard dans la saison(Le rumex monte en graine avant élagage)				
Kerhallet	Entrée du chemin entre Kerhallet et Lesconvel non visible et non signalé, plusieurs marcheurs se retrouvent dans les propriétés privées. 	Panneau de signalisation a poser			
Languiforch	Chemin près de l'entrée de mr Bultron signalisation de la propriété privé a mettre au bon endroit 	Panneau de signalisation a poser			
Languiforch	Elagage des talus non faites sur la partie verticale (en hauteur) 				
Languiforch	Utilisation par les riverains du délaissé de voirie pour faire demi tour 	Enrobage de cette zone			
Déolen	Élagage un coté fait seulement a minima insister sur les endroits dangereux				
Déolen	Chemin de sécurité de la plage de Déolen (La CCPI l'a remis en état pendant 3 semaines il y a deux ans) non praticable car pas d'entretien 