









<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kérangoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
<b>Visite de Quartier du 21 01 2017</b>					
Carrefour Kériscoualch rue de la butte route de Kerfily	Près de l'abri bus : fossé dangereux 		Protection du fossé pour les enfants , caillou de protection a mettre ou mise en place d'une buse de 1m	Anthony Le Cam	
Face a rue des courlis	Fortes odeurs d'eaux usées fréquentes		Refaire les joints des tampons Refaire les études de production H2s	Anthony Le Cam pour les joints de tampons- Voir Eau du Ponant pour l'étude H2S	
85 route de Kerfily	Entrée de champs générant des éclaboussures sur mur a proximité 		Recharger l'entrée de champs	Anthony Le Cam :les accotements n'étant pas rétrocédés a la CCPI c'est les services qui doivent s'en occuper	
85 rue de Kerfily	Vitesse excessive problème de sécurité et de bruit 		La voie étant rétrocedés a la CCPI les accotements étant du ressort de la commune, les aménagements doivent être concertés 	Cécile Solinsky, Réunion avec la CCPI a mettre en place.	



<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kéranogoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
85 route de Kerfily	Éclairage trou noir ?		pas de trou noir sauf en face de la partie non urbanisée	RAS	
63 route de Kerfily	Buse bouchée		travaux sera réalisé semaine prochaine	RAS	
Abri bus rue de Ker Héol	Nombreux accidents de bus 		Contacteur Cars de L'Elorn pour connaître exactement le nombre et les circonstances Après contact avec les cars de l'Elorn pas d'accidents déclarés postérieurement au déplacement de l'abri bus	RAS	
Abri bus rue de Ker Héol	Mat d'éclairage en panne 		Réparé	RAS	




<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kéranogoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
100 route de Kerfily	panneau stop par terre 		Réparé	RAS	
Route de Kerfily	Programme enterrement des câbles ? Quand ?		Effacement réalisé jusqu'à Kériscoual'h – A échéance de 5 ans	Emile Kéranogoarec	
Tronçon de voie de la route de Kerfily entre le chemin de Kérilio et la route du Conquet	Secteur dangereux pour les piétons 		marquage au sol maison en face nombreux mégots de cigarette par terre devant la maison bleue police municipale a saisir	Marquage au sol pour prévenir les piétons et Vélos ou panneau Problème de Vitesse A inclure dans l'étude CCPI Faire intervenir le Policier Municipal pour le problème de mégot de cigarette	


<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kéranogoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
Chemin de kériilio_bihan	Problème de cheminement piéton 		Il est proposé une phase d'expérimentation du Sens unique descendant a mener dans un second temps un marquage piétons sera réalisé Mr Kéranogoarec s'engage a réaliser cette expérimentation si accord des riverains.	Cécile Solinsky réunis l'accord des riverains pour que l'expérimentation puisse se mener rapidement. Attention a la phase de communication préalable	
Chemin de kériilio-bihan	Fréquentation importante de ce chemin par de nombreuses personnes non riveraines : raccourci 		Mise a l'essai d'un sens interdit en montant, conserver le sens descendant	Idem ci dessus	

<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kéranogoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
Chemin de kériilo-bihan	Problème de visibilité du Haricot 		Peindre en blanc les bordures OK	RAS	
Parking commerce Kériilo	Bornes cassées 		Bornes a remplacer par 3 mètres de bordures ce qui ne gênera pas les livraisons	Anthony Le Cam	
Traversée route Kerfily avant la route du conquet	Position du passage clouté par adéquat 		Pas de suite a cette demande	RAS	
Traversée route du conquet	A améliorer		lettre au CG ?	Cécile Solinsky : Courrier a faire	

<b>Visite de Quartier de :</b>	Kerfily	<b>Compte rendu de visite</b>	<b>Réponse des services</b>	<b>Compte rendu de Réunion</b>	
<b>Date :</b>	21/01/17				
<b>Rédacteur :</b>		C Solinski	A le Cam E kéranogoarec	C Solinski	

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	
Chemin de kériilio-bihan			Entretien a réaliser	Anthony Le Cam	