












Visite de Quartier de :	Le Bourg	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	
Date :	17/11/18	28/11/18			
Rédacteur :	J Pouliquen		O Floch E Kérangoarec		

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	Solution proposée par les services	Echéance
Pole Enfance	Porte d'accès au toit du pole enfance ouverte (serrure abimée)		Réparation de la porte	O Floch		
Point propreté pole enfance	Nombreux détritrus près du point propreté du pole enfance		Rappel dans le bulletin hebdomadaire des consignes de propreté du point propre Courrier à la CCPI sur la propreté de ces lieux	L Bequart		
n°6 Impasse de Saint Sébastien	Deux réverbères sont installés n fond d'impasse alors qu'il en manque en milieu de l'impasse		Déplacer un réverbère et le raccorder sur le parking pole enfance ou réverbère avec panneau photovoltaïque	O Floch		
rue de Saint Sébastien	Ancien panneau de chantier "Park Névez" toujours présent		Enlèvement du panneau	O Floch		
Cimetière de Saint Sébastien	jardin du souvenir du Cimetière a rénover (galets ternis, bois abimés,...)		jardin du souvenir a nettoyer et a rénover	O Floch		
Chapelle Saint Sébastien, bois situé au sud de la chapelle	Cheminement piétons et vélo a réaliser en continuation de l'allée de la chapelle pour rejoindre le chemin d'exploitation de Ker Yann (Bois situé au sud de la chapelle et chemin public existant a débroussailler)		Travaux de prolongement de l'allée a réaliser	O Floch		

Visite de Quartier de :	Le Bourg	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	
Date :	17/11/18	28/11/18			
Rédacteur :	J Pouliquen		O Floch E Kérangoarec		

Lieu	Observations	Photos <small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	Solution proposée par les services	Echéance
Angle route de Kerfily / rue du Stread Hir	Panneau indiquant le nom de la rue a rendre visible		Travaux d'entretien des espaces verts a réaliser	O Floch		
rue de stread Hir	Demande des riverains de rétrocession de la voirie (Me Desjeunes)		Faire le point sur les conditions de rétrocession de la voirie	E Kérangoarec		
a proximité du 10 rue de stread Hir	Zone appartenant à l'association des co lotis a rétrocéder?					
Rue de Stread Hir (au fond de l'impasse)	Réseau Electrique surplombant la rue qui a priori est hors service		Demander a Enidis/SDEF des explications voir démontage de ces installations si hors service	E Kérangoarec		
Rue de coat Kervern et chemin d'exploitation de Gorréquear	Itinéraire très emprunté par les assistantes maternelles: améliorer la sécurité et entretien du chemin d'exploitation (nombreuses ornières)		Baliser le bas coté reprise de voirie sur le chemin d'exploitation	O Floch		
Rue de gorréquear	Sécuriser les bas cotés pour les piétons et vélos tout en conservant l'aspect bocager		Baliser et aménager le bas coté	O Floch		
Rue de Gorrequear	Propriété a l'abandon, haies débordantes sur la voie publique		Courrier a faire aux propriétaires(succession) pour entretien de la propriété (demande de Mr Jaouen)	L Bequart	Parcelle de terrain à l'abandon, un courrier a été adressé le 11 octobre 2018 à Mr Dominique Jaouen.	
Impasse de Gorréquear	Délaissé de terrain non entretenu (demande de Mr Quéré)		Entretien a réaliser	O Floch		