









|                                |          |                               |                             |                                |                              |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | Kerfily  | <b>Compte rendu de visite</b> | <b>Réponse des services</b> | <b>Compte rendu de Réunion</b> | <b>Présents a La Réunion</b> |
| <b>Date :</b>                  | 30/06/18 | 12/07/18                      | 27/07/18                    | 28/07/18                       | C Solinski                   |
| <b>Rédacteur :</b>             |          | J Pouliquen C Solinski        | O Floch<br>E Kérangoarec    | J Pouliquen C Solinski         | E Kérangoarec                |
|                                |          |                               |                             |                                | J Pouliquen                  |

| Lieu   | Observations  | Photos<br>(Photos taille 4 cm en hauteur)  | Solutions proposées                                       | Personne chargée d'apporter une réponse | Solution proposée par les services  | Echéance                   |
|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| Route de Kerfily entre route du Conquet et Hameau de Kerfily | Trottoir difficilement praticables car en mauvaise état avec des ruissellements importants lors de pluies diluviennes |    | Busage a refaire et trottoir a enrobé                     | O le Floch                              | Réseau pluviale vétuste a programmer en 2019<br>Trottoir CCPI   | Budget 2019                |
| 4 Hameau de Kerfily  | Bordures en mauvais état sur toute la longueur du trottoir  |   | Panneau a mettre  | O le Floch                              | Route et trottoir en enrobé   | Travaux a réaliser en 2018 |
| Hameau de Kerfily n°28 et 33                                 | Mauvais écoulement des eaux pluviales.  |  | grille avaloir existante a nettoyer                       | O le Floch                              | .-Prévoir un passage d'une Balayeuse/aspiratrice<br>.-Les services techniques prendront contact avec la CCPI pour que ce point soit pris en compte dans le programme d'entretien des grilles avaloirs | 2018                       |
| 12 Hameau de Kerfily   | Poteau incendie n°137 en mauvais état   |  | Lettre a expédier a Eau du Ponant pour nettoyage et essai | O le Floch                              | Signalement fait a Eau du Ponant  | Fait                       |






|                                |                 |                               |                                  |                                |                              |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | <b>Kerfily</b>  | <b>Compte rendu de visite</b> | <b>Réponse des services</b>      | <b>Compte rendu de Réunion</b> | <b>Présents a La Réunion</b> |  |
| <b>Date :</b>                  | <b>30/06/18</b> | <b>12/07/18</b>               | <b>27/07/18</b>                  | <b>28/07/18</b>                | <b>C Solinski</b>            |  |
| <b>Rédacteur :</b>             |                 | <b>J Pouliquen C Solinski</b> | <b>O Floch<br/>E Kérangoarec</b> | <b>J Pouliquen C Solinski</b>  | <b>E Kérangoarec</b>         |  |
|                                |                 |                               |                                  |                                | <b>J Pouliquen</b>           |  |

| <b>Lieu</b>         | <b>Observations</b>  | <b>Photos</b><br><small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small>  | <b>Solutions proposées</b>  | <b>Personne chargée d'apporter une réponse</b> | <b>Solution proposée par les services</b>                                | <b>Echéance</b> |
|---------------------|--|--|---|--|--|-----------------|
| 7 Hameau de Kerfily | Le transformateur est installé sur un espace de l'association syndicale sans autorisation et les places de parking publics en enrobé sont recouvert de végétation. |    | Nettoyage des espaces publics a réaliser et demande de rétrocession de l'assiette du transformateur | O le Floch                                     | Propriété association syndicale, régularisation a faire avec l'erdf      |                 |
| 7 Hameau de Kerfily | Demande des riverains d'intégration dans le domaine pubic du talus entretenu par la CCPI sauf 5 mètres   |   | Demande a faire par courrier a la mairie  | O le Floch                                     | Propriété association syndicale, demander les 5 metres supplementairesdf |                 |
| 9 Hameau de Kerfily | Grille avaloir continuellement pleine de gravats emmenés par les eaux de ruissellements du a un mauvais dévers de la voie  | <br> | Grille a remplacer et a rebrancher dans le chemin en profilant un fossé                             | O Floch  | Profil de la voie a reprendre sur une partie de la chaussée              | Budget 2019     |





|                                |          |                               |                             |                                |                              |  |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | Kerfily  | <b>Compte rendu de visite</b> | <b>Réponse des services</b> | <b>Compte rendu de Réunion</b> | <b>Présents a La Réunion</b> |  |
| <b>Date :</b>                  | 30/06/18 | 12/07/18                      | 27/07/18                    | 28/07/18                       | C Solinski                   |  |
| <b>Rédacteur :</b>             |          | J Pouliquen C Solinski        | O Floch<br>E Kérangoarec    | J Pouliquen C Solinski         | E Kérangoarec                |  |
|                                |          |                               |                             |                                | J Pouliquen                  |  |

| Lieu                             | Observations  | Photos<br>(Photos taille 4 cm en hauteur)  | Solutions proposées              | Personne chargée d'apporter une réponse | Solution proposée par les services | Echéance |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 7 Hameau de Kerfily              | La réfection de chaussée définitive n'a jaamis été réalisé par la mairie sur le réseau d'assainissement construit par la mairie |    | Refaire une réfection définitive | O le Floch                              | Réfection a faire                  | 2018     |
| 8 Hameau de Kerfily              | Trottoir défoncé lors des travaux et jalais remis en état   |   | Refaire une réfection définitive | O le Floch                              | Réfection a faire                  | 2018     |
| 11,12,13 et 14 Hameau de kerfily | Pavés déstabilisé   |  |                                  |   |                                    |          |
| 99 route de Kerfily              | Retendre les cales France Télécom   |  | Demande à Orange a réaliser      | O Floch                                 | Demande faite à Orange             |          |

|                                |          |                        |                          |                         |                       |
|--------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | Kerfily  | Compte rendu de visite | Réponse des services     | Compte rendu de Réunion | Présents a La Réunion |
| <b>Date :</b>                  | 30/06/18 | 12/07/18               | 27/07/18                 | 28/07/18                | C Solinski            |
| <b>Rédacteur :</b>             |          | J Pouliquen C Solinski | O Floch<br>E Kérangoarec | J Pouliquen C Solinski  | E Kérangoarec         |
|                                |          |                        |                          |                         | J Pouliquen           |

| Lieu                   | Observations   | Photos<br>(Photos taille 4 cm en hauteur)   | Solutions proposées       | Personne chargée d'apporter une réponse | Solution proposée par les services  | Echéance |
|------------------------|--|---|---------------------------|---|---|----------|
| 101 route de Kerfily   | Marquage au centre de la chaussée non réalisé:<br>Dangereux  |   | Marquage au sol a faire   | O le Floch                              | Les marquages au centre de la voie sont déconseillé par les techniciens, les services techniques feront des points sur l'axe centram idem route de Trégana          | 2018     |
| 101 route de Kerfily   | Bas coté pas praticable en particulier pour PMR ou poussette   |    | Nivellement des bas cotés | O Floch                                 | Demande a faire a auprès de la CCPI<br>Proposer un aménagement pour diminuer la vitesse en réduisant la largeur avec des cheminements piétons et des stationnements | 2018     |
| 12 rue de Kérilio Bras | Le riverain a cédé du terrain a la commune sous réserve que le trottoir soit enrobé (Pas réalisé pour l'instant) |   | A réaliser                | O Floch                                 | Mr Ropars va fournir la convention  |          |
| 26 route du Conquet    | Demander au commerçant de nettoyer l'espace public et d'nelever des panneaux encombrant l'espace publics         | <br> | Police municipale         | O le Floch                              | La police municipale passera voir le commerçant et verbalisera si nécessaire  | 2018     |

|                                |          |                               |                             |                                |                              |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | Kerfily  | <b>Compte rendu de visite</b> | <b>Réponse des services</b> | <b>Compte rendu de Réunion</b> | <b>Présents a La Réunion</b> |
| <b>Date :</b>                  | 30/06/18 | 12/07/18                      | 27/07/18                    | 28/07/18                       | C Solinski                   |
| <b>Rédacteur :</b>             |          | J Pouliquen C Solinski        | O Floch<br>E Kérangoarec    | J Pouliquen C Solinski         | E Kérangoarec                |
|                                |          |                               |                             |                                | J Pouliquen                  |

| Lieu  | Observations   | Photos<br>(Photos taille 4 cm en hauteur)  | Solutions proposées                  | Personne chargée d'apporter une réponse | Solution proposée par les services  | Echéance |
|---|--|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| 26 route du Conquet   | Remplacer les poteaux endommagés par une bordure (demande déjà faite lors d'une précédente visite) |    |                                      | O le Floch                              | Les services techniques remettront un nouveau poteau  | 2018     |
| 85 route de Kerfily   | Distance trop juste devant l'arrêt de car  |    |                                      |   |   |          |
| 90 route de Kerfily   | Bas coté pas praticable en particulier pour PMR ou poussette                                       |  | Nivellement des bas cotés            | O Floch                                 | Reprise des bas coté par les services en sablage<br>Voir avec la CCPi pour une voie vélo  |          |
| 78 route de Kerfily   | Réseau aérien endommagé depuis de nombreuses semaines  |  | Courrier a expédier a France Télécom | O Floch                                 | Fait  |          |
| Hors Quartier<br>Route de Plouzané, entrée a Locmaria                       | Manque un panneau zone 30  |  | A vérifier                           | O Le Floch                              | La signalisation est incohérente: soit il faut retirer le panneau de fin de zone car il n'y a pas de panneau d'entrée de zone soit il faut mettre   | 2018     |
| Route de Kerfily au niveau des différents aménagements de réduction vitesse | Dangerosité dixit les participants   |  |                                      |   | Poeter une réflexion sur les sens de priorités; Inversement des sens? Informer sur la possibilité de se croiser entre les aménagements Faire des points médians sur la route pour inciter au croisement | 2018     |

|                                |                 |                               |                                  |                                |                              |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Visite de Quartier de :</b> | <b>Kerfily</b>  | <b>Compte rendu de visite</b> | <b>Réponse des services</b>      | <b>Compte rendu de Réunion</b> | <b>Présents a La Réunion</b> |  |
| <b>Date :</b>                  | <b>30/06/18</b> | <b>12/07/18</b>               | <b>27/07/18</b>                  | <b>28/07/18</b>                | <b>C Solinski</b>            |  |
| <b>Rédacteur :</b>             |                 | <b>J Pouliquen C Solinski</b> | <b>O Floch<br/>E Kérangoarec</b> | <b>J Pouliquen C Solinski</b>  | <b>E Kérangoarec</b>         |  |
|                                |                 |                               |                                  |                                | <b>J Pouliquen</b>           |  |

| <b>Lieu</b>  | <b>Observations</b>  | <b>Photos</b><br><small>(Photos taille 4 cm en hauteur)</small> | <b>Solutions proposées</b> | <b>Personne chargée d'apporter une réponse</b> | <b>Solution proposée par les services</b>   | <b>Echéance</b> |
|--|--|---|----------------------------|--|---|-----------------|
| Carrefour entre route de Kerfily et route de Keryann | Lorsque l'on est sur la route de Kerfily, Obligation de dépasser le stop pour voir si il y a des voitures venant de la route de Keryan |   |                            |  | Araser le rond point central lors des travaux de pose de réseaux eaux pluviales.<br>Etudier l'amélioration de la visibilité lors des arrêts au STOP | 2018            |
| Route de Kerfily                                     | Demande de piste cyclable le long de la route de Kerfily idem route de Trégana   |   |                            |  | Premier tranche d'aménagement des bas cotés en 2018 entre le bourg et l'école   | 2018            |
| Route de Kerfily                                     | Enfouissement des cables   |   |                            |  | Demandes faites au SDEF au fur a mesure des chantiers   |                 |